

流平砂浆作为有效饰面 | 涂漆

WAKOL Z 610流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 625流平砂浆
LOBADUR FactoryBase和LOBADUR 2K FactoryStyle

一般提示

表面处理实现了流平砂浆的长久使用，并改善了以下使用特性：

- 防污、防尘、防液体
- 化学耐抗性
- 简单的清洁和养护

存在一个与喷漆木地板表面等同的有效面。

表面处理无法改善流平砂浆的技术特性。

应用领域

基于水泥流平砂浆的特殊表面特性，允许以下负荷和使用领域：

私人区域	商业区域
<ul style="list-style-type: none"> • 客厅 • 卧室 • 地下室 • 爱好室 	<ul style="list-style-type: none"> • 精品店 • 艺术画廊 • 博物馆 • 幼稚园

更多使用领域(例如汽车店和购物中心)须咨询LOBA应用技术部门。

机械耐抗性：

- 能够抵抗轻微的摩擦或滚动负荷

液体：

- 不管是喷漆的还是涂油的系统结构，都涉及一个扩散开放系统
- 必须立即吸收液体，因为其长时间作用会导致变色
- 如果出现薄膜损伤(刮伤、孔眼、切口等)，液体可能毫无阻碍地进入腻子
- 根据流平砂浆或表面涂层的固有颜色，污垢会变得更加明显，例如浅色流平砂浆上的深色咖啡污渍

外观：

细微的外观影响，例如在使用水泥砂浆时无法排除色差或细纹。

使用提示 | 流平砂浆

步骤1 – 底面准备：

- 请依据相关标准正确□地准备矿物和充分稳定的基层
- 基层湿气残留或速干砂浆的使用将对地面开裂产生一定风险
- 必须为接受饰面而对底面进行相应的准备，例如填充孔眼，完全清除旧的粘胶和腻子残留物，抹平不平整部位、面砖饰面或各种石膏板面
- 根据底面的不同，选择相应的底漆、腻子和/或找平补充剂
- 腻子可能流到凹坑或孔眼中，这些区域须提前堵住或抹平

流平砂浆作为有效饰面 | 涂漆

WAKOL Z 610流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 625流平砂浆
LOBADUR FactoryBase和LOBADUR 2K FactoryStyle

在准备好的底面上进行进一步的构建工作：

步骤2 – 为接受表面涂层而进行抹平：

- WAKOL PU 280 聚氨酯底漆，消耗量约为100-150 g/m²，干燥时间约为60 min
- 接着使用WAKOL D 3045专用底漆，消耗量100-150 g/m²，干燥时间约为45 min
- 如不再存在：放置边缘条
- 只能用WAKOL Z 610无尘型流平砂浆/ 只能用WAKOL Z 615无尘型流平砂浆/WAKOL Z625流平砂浆进行抹平，最小层厚为3 mm。必须遵守至少2分钟的砂浆成熟时间。最大层厚为5 mm，需要更大层厚时，须在构建系统前抹平表面。
- 表面涂层的干燥时间至少为24小时

使用小窍门

- 用篮式搅拌器进行搅拌
- 使用冷水
- 通常使用等量的水，避免没过砂浆
- 注意房间气候条件：
 - 气温 18-25 °C
 - 土壤温度 15-25 °C
 - 空气湿度处于范围45-75 %内
- 开始工作前关闭地暖
- 由2人进行搅拌，在大的表面(大于等于200 m²)上使用合适的腻子泵进行工作，例如m-tec duo mix、PFT G4或PFT Ritmo XL。我们建议额外使用二次搅拌器。
- 用地板抹子填充腻子
- 尽可能同批次工作，在大的表面上和未分离的区域内可以混合批次
- 不允许对表面进行浇水(“形成装饰性云团”)或对腻子进行染色
- 活动缝必须被纳入到表面中
- 在腻子干燥阶段中避免通风

使用提示 | 表面处理

表面处理的前提

- 干燥后不要打磨流平砂浆的表面。
必须去除存在的凸起(例如因土块)。
- 地面必须没有油、脂、蜡、硅胶和粉尘
- 室温15 °C至25 °C
- 相对空气湿度40 %至75 %
- 材料温度18 °C至25 °C
- 谨慎通风

步骤3 - 用于建造涂漆表面的系统结构：

- 用LOBATOOL微纤维涂料滚筒100-120均匀滚涂一层LOBADUR FactoryBase。涂布量：100-120 g/m²
- 干燥至少3小时，仅当从外观上看表面统一干燥时(最多24小时)，才能继续工作
- 涂底漆之后没有中间打磨
- 用LOBATOOL微纤维涂料滚筒100-120均匀滚涂一层LOBADUR 2K FactoryStyle。涂布量：大约100 g/m²

仅在使用上述养护产品时才会担保表面处理质量，使用其它材料时没有担保。

流平砂浆作为有效饰面 | 涂漆

WAKOL Z 610流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 625流平砂浆
LOBADUR FactoryBase和LOBADUR 2K FactoryStyle

使用提示

- 4-6小时后可小心行走
- 24小时后可略微承载
- 5天后可全面承载、首次养护和全覆盖
- 可使用LOBATOOL Cover 400提前覆盖

养护

用于保持哑光度的养护

措施	产品	清洁和养护设备	间隔
用CareCleaner进行首次养护	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBAHOME拖把	首次使用前和每次进行基础清洁后
保养性清洁 50-100 ml Cleaner兑 10l 水	LOBACARE Cleaner	雾湿清洁LOBAHOME拖把 可选LOBAHOME SprayMop	最多每个工作日
擦拭养护 50 ml CareCleaner兑10l水	LOBACARE CareCleaner (1:200)	雾湿清洁LOBAHOME拖把 可选LOBAHOME SprayMop	与保养性清洁交替进行
保养性养护	LOBACARE CareCleaner (1:10)	LOBATOOL拖把	每年4-6次
基础清洁 按1:4的比例用水稀释	LOBACARE CareRemover	用LOBATOOL拖把逐步涂抹，用圆盘砂光机和LOBATOOL专用毡垫进行生处理，吸收清洁液体，然后必须用清水中和表面。	每隔12个月。充分干燥后，需要涂布LOBACARE CareCleaner(1:10)。

用于提高哑光度的养护

措施	产品	清洁和养护设备	间隔
使用FloorCare进行首次养护	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL维护剂拖把	首次使用前和每次进行基础清洁后
保养性清洁 50-100 ml Cleaner兑 10l水	LOBACARE Cleaner	雾湿清洁 LOBAHOME拖把	最多每个工作日
保养性养护	LOBACARE FloorCare anti-slip	LOBATOOL维护剂拖把	每年4-6次
基础清洁 按1:4的比例用水稀释	LOBACARE CareRemover	用LOBATOOL拖把逐步涂抹，用圆盘砂光机和LOBATOOL专用毡垫进行生处理，吸收清洁液体，然后必须用清水中和表面。	每隔12个月 充分干燥后，需要涂布LOBACARE FloorCare anti-slip。

所有间隔说明均为参考值，直接与实际应用中的实际负荷相关。

流平砂浆作为有效饰面 | 涂漆

WAKOL Z 610流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 615流平砂浆，无尘型/WAKOL Z 625流平砂浆
LOBADUR FactoryBase和LOBADUR 2K FactoryStyle

提示

我们担保我们的产品始终如一的高质量。所有说明均涉及标准条件，基于试验以及长期的实践经验。所用材料的多样化和不同的施工现场条件是我们无法影响的，所以说，不能因未遵守这些说明而提出索赔。因此，我们建议充分进行内部试验。必须注意饰面制造商的涂布说明和当前有效的标准和说明书。另外，我们还非常乐意提供技术咨询。

请注意各种产品的技术信息。为此，请参见www.loba.de或www.wakol.com。

这份2021年04月19日的构建建议替代所有以前的版本。